

Materialliste

Metallbauer-ÜLU

G-FUE/04-Lehrgang

Thema der Unterweisung: Fügen und Umformen (Metall-Schutzgasschweißen - MAG-St)

Für die Zeit in der Schweißwerkstatt **müssen die Teilnehmer aus Gründen des Arbeitsschutzes zwingend folgende persönliche Schutzausrüstung mitbringen und tragen:**

- Schweißerschutzschirm (Schutzfilter 9-14) und Schutzbrille
- Schweißerschutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe Schutzklasse S3
- lange Arbeitshose (nicht aus Sweatstoff oder Polyester!)
- Arbeitsjacke (nicht aus Sweatstoff oder Polyester!)



© Andrey Popov – PantherMedia

Schweißerschürzen, die bei der Ausführung von Schweißarbeiten zu tragen sind, stellen wir zur Verfügung.

Alle Materialien sind zwingend zu dem genannten

Lehrgang mitzubringen!